

「地籍測量成果検定における指摘事例集（第2版）」の誤りについて

当協会より、令和4年7月27日に発行しました標記について、以下の通り誤りがあることが分かりました。

ご購入いただいた皆様に深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

誤りがあった箇所

(1) P.175 「4 観測記簿 (13)器械点が SS-F12-1」の事例に誤記があります。

(誤) 高低角のS交4方向を「不要のため抹消」としている

(正) 抹消ではなく、採用する（下図のように訂正）

| | | |
|--------|------------|-------------|
| 測点名： | 1005A | S交4 |
| | P=C | P=C |
| 偏心距離： | | |
| 電算番号： | 21 | 203 |
| 【水平角】 | (° ' ") | (° ' ") |
| 平均値 | 0-00-00 ✓ | 101-50-38 ✓ |
| 観測の偏心 | | |
| 目標の偏心 | | |
| 帰零数 | | |
| 中心の観測角 | 0-00-00 ✓ | 101-50-38 ✓ |
| 【高低角】 | (° ' ") | (° ' ") |
| | m | m |
| 標高 | 26.305 | 26.553 |
| 器械高 i1 | 1.400 ✓ | 1.400 ✓ |
| 〃 i2 | | 1.400 |
| 目標高 f1 | 1.400 ✓ | 1.400 ✓ |
| 〃 f2 | | 1.400 |
| 高低角 α1 | -0-01-40 ✓ | 0-19-22 ✓ |
| 〃 α2 | | -0-19-23 |
| 平均 | | 0-19-23 |

以上